

Fotos zum “Mephisto exklusiv IV”, angeboten im Blog des
USK Uttendorf (<http://usku.blogspot.com>)





leichter Rostansatz beim linken Kofferschloss



feine Kratzer in Nähe des Koffergriffes





Im mittigen Anzeigefenster ist ein schwarzer Fleck.





Im mittigen Anzeigefenster ist ein schwarzer Fleck.



Im mittigen Anzeigefenster ist ein schwarzer Fleck.



Die Leuchtdioden zeigen, wie die Figuren zu ziehen sind.

