

**Проведення аналізу доступності будівель
і приміщень закладів освіти відповідно до вимог щодо доступності
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(звіт за 2025 рік)**

За інформацією органів управління освітою, із 415 функціонуючих закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) зовнішніми пандусами облаштовано 320 закладів (77 %), разом з цим, безпорожний доступ до закладів освіти забезпечено у 90 (22%); із 345 функціонуючих закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) забезпечено архітектурну доступність до 186 (54 %). Крім цього, забезпечено доступність до 25 приміщень закладів позашкільної освіти області.

У 90 закладів освіти відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси.



Усі сходи у 382 (92 %) ЗЗСО та 303 (88 %) ЗДО в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

У 393 (95 %) ЗЗСО та 313 (91 %) ЗДО вхідні двері мають ширину не менше, ніж 0,9 метра.

Крім цього, у більшості закладів освіти наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором.





Освітленість (рівень освітлення у закладах освіти) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню.

У 53% ЗЗСО ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху.

У 79 закладах освіти функціонують санітарно-гігієнічні приміщення, пристосовані для маломобільних груп населення.

