

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Будівля навчального закладу є в комунальній власності та є правонаступником всіх прав і обов'язків Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області. Зонування закладу відповідає «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів». Будівля в цілому забезпечує належні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку учнів. У навчальному закладі наявні Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та інші нормативно-правові документи щодо порядку санітарно-гігієнічного утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Проектна потужність закладу: - за технічним паспортом – 130 учнів; Школа працює в одну зміну. При комплектуванні класів у закладі дотримуються вимог державних санітарних норм.

Освітлення закладу – змішане. Світловий коефіцієнт природного освітлення відповідає санітарним нормам. Під час навчального процесу дотримується лівобічне природне освітлення навчальних кабінетів. Питома потужність штучного освітлення відповідає нормативам. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо штучного освітлення виконуються. З метою енергозбереження та покращення освітленості приміщень здійснена заміна вікон на пластикові. У навчальних кабінетах створені належні санітарно-гігієнічні умови для здійснення навчально-виховного процесу. Дотримується режим провітрювання, проводиться вологе прибирання згідно з графіком. В достатній кількості є інвентар для прибирання приміщень, який промаркований та використовується за призначенням. У наявності миючі, дезінфікуючі засоби. У навчальних кабінетах підтримується температурний режим. Заклад забезпечено холодною проточною водою. В приміщенні є рукомийники. Гаряча вода подається завдяки бойлеру, встановленому і в приміщенні харчоблоку. Заклад має два внутрішні туалети, централізовану каналізацію.

Харчоблок не обладнано необхідним технологічним і холодильним обладнанням згідно з санітарними нормами. Харчування учнів буфетне. Системи водопостачання, електроосвітлення перебувають у справному стані. Будівля школи знаходяться у задовільному технічному стані.

Школа забезпечена засобами пожежогасіння. Кількість вогнегасників – відповідає нормативним вимогам. Відсутня пожежна сигналізація. Загальний стан системи енергозбереження задовільний. Електрощитова обладнана відповідно до вимог. Електропроводи розміщені всередині приміщення та зовні в справному стані.

У навчальному закладі видано накази про призначення відповідального за електробезпеку та безпечне використання електрообладнання. Наказом по школі призначено відповідального за збереження будівель, споруд, інженерних мереж. У навчальному закладі проводиться цілеспрямована робота щодо покращення стану будівель та споруд.

Навчальні кабінети, коридор школи обладнані сучасними стендами. Деякі навчальні кабінети забезпечені методичними та технічними засобами навчання відповідно до вимог (кабінети НУШ).. Початкові класи НУШ забезпечені необхідним навчально-методичним приладдям. Навчальний заклад розташований на самостійній земельній ділянці.

Земельна ділянка поділена на зони: стадіон, подвір'я, школа та надвірний туалет. Подвір'я навчального закладу має задовільний стан: обладнані квітники, є доріжки. Територія школи обгороджена на 75 %.