

時間戳記	填表人:	需維修物品所在地(例如: 樓所在地負責人(例如: 班級) 須修繕物名稱	狀況(例如: 無法通電)	備註: 現場照片
2023/11/27 上午 10:23:45	周盈秀	幼幼班 黃麗文 紗窗	紗窗無法關閉及腐蝕	<a href="https://drive.google.com/open?id=1JSEM6BGFEHCvzUMDsuwd_lba9fsN2smcW">https://drive.google.com/open?id=1JSEM6BGFEHCvzUMDsuwd_lba9fsN2smcW</a>
2024/3/1 上午 10:21:20	翁雪萍	廚房 抽水馬達	抽水馬達漏(滴)水	<a href="https://drive.google.com/open?id=1Hszhz1AXVwDyCqxUMo51CYI3S0UB_rCW">https://drive.google.com/open?id=1Hszhz1AXVwDyCqxUMo51CYI3S0UB_rCW</a>
2024/3/1 上午 10:23:25	翁雪萍	廚房 午餐秘書 流離台堆置靠牆, 並更換	流離台的遠立康已清除。	<a href="https://drive.google.com/open?id=1pU8X43MpVaQqeaRwq3zZR0dzS4YhYX">https://drive.google.com/open?id=1pU8X43MpVaQqeaRwq3zZR0dzS4YhYX</a>
2024/3/5 下午 1:51:05	翁雪萍	廚房 翁雪萍 循環扇	風扇異常, 無法正常運作	<a href="https://drive.google.com/open?id=1R67Cm9xfSrP6Sa_kSZty8HXF5ZqhpAF">https://drive.google.com/open?id=1R67Cm9xfSrP6Sa_kSZty8HXF5ZqhpAF</a>
2024/3/5 下午 1:52:50	翁雪萍	廚房 翁雪萍 幼兒園廚房推車	幼兒園廚房推車輪胎異常	<a href="https://drive.google.com/open?id=1IbXld904spQ7-9W6K2_fWIKm7LItS-d">https://drive.google.com/open?id=1IbXld904spQ7-9W6K2_fWIKm7LItS-d</a>